

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7302176		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS GEOTECNICOS DE PROYECTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS ACTUACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES		
Contratista:	GUILLERMO LEON GUALTEROS ROCHA		
No. de Cedula	2.984742 de Carmen de Carupa		
Fecha Inicio del Contrato	23/01/2025	Fecha de Terminación	22/09/2025
Periodo del Informe	Del 23 de Marzo de 2025 al 22 de Abril de 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$56.000.000
Valor a Pagar en este periodo	\$7.000.000
Saldo por Pagar	\$ 35.000.000
Pago No.	3

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
Alcaldía de Chía	7.000.000	23/01/2025 - 22/09/2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	7964783823	Abril-2025	350.000
Pensión			448.000
ARL			14.700
Salud	7962454040	Mazo-2025	350.000
Pensión			448.000
ARL			14.700

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato **No. CO1.PCCNTR. 7302176**, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo del **23 de marzo de 2025 al 22 de abril de 2025**, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar en la revisión y evaluación de proyectos estructurales teniendo en cuenta, avaluó de cargas utilizado, definición de los parámetros de diseño sísmico, procedimiento de análisis estructural empleado, verificación de las derivas y deflexiones verticales de la estructura, procedimientos de diseño de los miembros estructurales y no estructurales, procedimientos de diseño de la resistencia al fuego de los elementos estructurales, revisión de los planos estructurales, contenido de las especificaciones y recomendaciones de construcción de acuerdo con lo requerido en las normas legales vigentes.	Durante el periodo del presente informe se apoyó en las revisiones estructurales a los siguientes proyectos: 20259999948687 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. 20249999942751 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Demolición Total, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. 20259999948390 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. 20259999948406 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación y modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. 20249999935494 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación y modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. 20249999940877 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. 20259999946950 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de cerramiento generando como resultado No Cumple,

	soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999949056 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva y cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999943795 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999948692 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999948635 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999944771 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra nueva, Demolición, Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999903211 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999944346 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999944346 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999944218 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad Modificación Licencia vigente, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999941229 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999941019 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999946940 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999947816 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Demolición, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999943634 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Demolición, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999943054 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reforzamiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999948344 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999944825 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones • 20259999949795 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Modificación, Reforzamiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999949786 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999907673 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999948260 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones.
--	---

	• 20259999948260 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999948458 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999920356 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Demolición, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999942157 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999950295 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999942592 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 202599999450381 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999947630 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999950408 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Modificación generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999943507 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Demolición, Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999950584 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999950860 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999951778 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999958469 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999941074 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999956023 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones.
2. Apoyar en la revisión de estudio de suelos de acuerdo a requerimientos de la norma NSR-10 y seguimiento de las recomendaciones en los proyectos.	Durante el presente periodo se apoyó en la revisión de los estudios de suelos, soportado los resultados en los formatos de revisión de los siguientes proyectos: • 20259999948687 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999942751 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Demolición Total, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999948390 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999948406 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto

[illegible]

	formato de revisión. • 20259999949786 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999907673 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999948260 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999948260 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999948458 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999920356 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Demolición, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999942157 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999950295 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999942592 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 202599999450381 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999947630 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999950408 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Modificación generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999943507 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Demolición, Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999950584 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999950860 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999951778 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999958469 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999941074 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999956023 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones.
--	---

3. Emitir conceptos según su conocimiento Técnico en ingeniería de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	Durante este periodo no recibí solicitudes de esta obligación contractual.
4. Apoyar la verificación de documentos de estudios de riesgos dentro del proceso de licenciamiento (reconocimiento/ urbanización / parcelación). Según las normas vigentes.	Durante el periodo del presente informe se realizó revisiones técnicas a los proyectos que presentaron solicitud de Reconocimiento, con el objetivo de identificar las condiciones de las edificaciones y evaluar la propuesta de minimizar el riesgo mediante el cumplimiento de la NSR-10. También se evaluaron los proyectos que presentaron en la modalidad de Parcelación • 20259999946940 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión • 20259999949203 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999929580 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, Ampliación, Reforzamiento generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999944061 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, Ampliación, Demolición generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999942531 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento y Ampliación generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999950411 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento y Ampliación generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999942159 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento y Reforzamiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999943108 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Parcelación, Ampliación, Reforzamiento, Demolición, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999936154 se realiza 2 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Ampliación, Reforzamiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999943229 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento y Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999950515 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, Ampliación, Demolición, Reforzamiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión.
5. Apoyar al Director de Urbanismo en la coordinación del grupo de profesionales en el área de ingeniería civil, dando revisión técnica al componente estructural de los Proyectos urbanísticos.	Durante el presente periodo se realizó acompañamiento técnico a los cinco (5) ingenieros civiles del área de revisión estructural.
6. Elaborar informes técnicos relacionados con las actividades asignadas, los Proyectos revisados y licencias urbanísticas expedidas según los requerimientos de la Dirección de Urbanismo.	Durante este periodo no recibí solicitudes de esta obligación contractual.

NOTA: La documentación producida y elaborada que se relacionó a continuación y obra como evidencia y soporte en cada uno de los procesos de selección publicados en la plataforma SECOP II por el supervisor a cargo, al igual que archivos adjuntos al ONE DRIVE por medio del correo personal; qualteros.urbanismo@gmail.com a la carpeta compartida por la dirección de urbanismo denominada “REVISION DE SOLICITUDES 2024-2027”.

El presente informe contiene el documento soporte de pago correspondiente, para aquellos contratistas NO obligados a facturar electrónicamente, y se entenderá presentado y aceptado con las firmas electrónicas impuestas a través del SECOP II.