

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7302176		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS GEOTECNICOS DE PROYECTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS ACTUACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES		
Contratista:	GUILLERMO LEON GUALTEROS ROCHA		
No. de Cedula	2.984742 de Carmen de Carupa		
Fecha Inicio del Contrato	23/01/2025	Fecha de Terminación	22/09/2025
Periodo del Informe	Del 23 de Mayo de 2025 al 22 de Junio de 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$56.000.000
Valor a Pagar en este periodo	\$7.000.000
Saldo por Pagar	\$ 21.000.000
Pago No.	5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
Alcaldía de Chía	7.000.000	23/01/2025 - 22/09/2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	7972005236	Junio-2025	350.000
Pensión			448.000
ARL			14.700
Salud	7968359228	Mayo-2025	350.000
Pensión			448.000
ARL			14.700

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato **No. CO1.PCCNTR. 7302176**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo del **23 de mayo de 2025 al 22 de junio de 2025**, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar en la revisión y evaluación de proyectos estructurales teniendo en cuenta, avaluó de cargas utilizado, definición de los parámetros de diseño sísmico, procedimiento de análisis estructural empleado, verificación de las derivas y deflexiones verticales de la estructura, procedimientos de diseño de los miembros estructurales y no estructurales, procedimientos de diseño de la resistencia al fuego de los elementos estructurales, revisión de los planos estructurales, contenido de las especificaciones y recomendaciones de construcción de acuerdo con lo requerido en las normas legales vigentes.	Durante el periodo del presente informe se apoyó en las revisiones estructurales a los siguientes proyectos: 20259999956307 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Demolición generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. 20259999955195 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. 20259999960680 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. 20259999955826 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. 20249999923634 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. 20259999955935 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Modificación, Reforzamiento generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. 20249999933681 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto

	en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999930702 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999953541 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, demolición y cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999954711 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999954666 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999956232 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999953104 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999958676 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Demolición, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999956786 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999957162 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999956398 se realiza Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999933446 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Modificación, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999956950 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999933446 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reforzamiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999957042 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999956786 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Demolición, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999934741 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reforzamiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión • 20249999934742 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reforzamiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión • 20249999919669 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reforzamiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión • 20259999957413 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Demolición y cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y Acta de Observaciones. • 20259999960221 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Cerramiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999958042 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999963572 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Obra Nueva, Demolición generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones.
--	---

	• 20259999957380 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Ceramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999958274 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999958347 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999958369 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999958677 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999947843 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999957747 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999958847 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999958146 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999960433 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones.
2. Apoyar en la revisión de estudio de suelos de acuerdo a requerimientos de la norma NSR-10 y seguimiento de las recomendaciones en los proyectos.	Durante el presente periodo se apoyó en la revisión de los estudios de suelos, soportado los resultados en los formatos de revisión de los siguientes proyectos: • 20259999956307 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Demolición generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999955195 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999960680 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999955826 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999923634 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999955935 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Modificación, Reforzamiento generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999933681 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999930702 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999953541 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, demolición y cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999954711 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones.

	• 20259999954666 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999956232 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999953104 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999958676 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Demolición, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999956786 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999957162 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Modificación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999956398 se realiza Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999933446 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Modificación, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999956950 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999933446 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reforzamiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999957042 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999956786 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Demolición, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999934741 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reforzamiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión • 20249999934742 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reforzamiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión • 20249999919669 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reforzamiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión • 20259999957413 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Demolición y cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y Acta de Observaciones. • 20259999960221 se realiza 2 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Cerramiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999958042 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999963572 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, Obra Nueva, Demolición generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999957380 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva y Ceramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999958274 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999957994 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Urbanismo, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999958347 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto
--	---

	en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999958369 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999958677 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999947843 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Ampliación, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20249999957747 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20249999958847 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999958146 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones. • 20259999960433 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Obra Nueva, Cerramiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999958350 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Parcelación y Movimientos de Tierras, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999939751 se realiza 2 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999923931 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, Ampliación generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999955936 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999928735 se realiza 2 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, Modificación, Ampliación, Demolición, Reforzamiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999955936 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999957201 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento y Ampliación generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999958347 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999944243 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Parcelación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999958370 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999958682 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Parcelación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999957994 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Urbanismo, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones.
3. Emitir conceptos según su conocimiento Técnico en ingeniería de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	Durante este periodo no se emitieron conceptos

4. Apoyar la verificación de Documentos de estudios de riesgos dentro del proceso de licenciamiento (reconocimiento/ urbanización / parcelación). Según las normas vigentes.	Durante el periodo del presente informe se realizó revisiones técnicas a los proyectos que presentaron solicitud de Reconocimiento, con el objetivo de identificar las condiciones de las edificaciones y evaluar la propuesta de minimizar el riesgo mediante el cumplimiento de la NSR-10. También se evaluaron los proyectos que presentaron en la modalidad de Parcelación. • 20259999958350 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Parcelación y Movimientos de Tierras, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999939751 se realiza 2 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999923931 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, Ampliación generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999955936 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20249999928735 se realiza 2 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, Modificación, Ampliación, Demolición, Reforzamiento, generando como resultado Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999955936 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999957201 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento y Ampliación generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión. • 20259999958347 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999944243 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Parcelación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999958370 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Reconocimiento, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999958682 se realiza 1 Revisión integral de los soportes técnicos del proyecto en la modalidad de Parcelación, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y acta de observaciones. • 20259999957994 se realiza 1 Revisión integral estructural del proyecto en la modalidad de Urbanismo, generando como resultado No Cumple, soportando el resultado en el formato de revisión y el acta de observaciones.
5. Apoyar al Director de Urbanismo en la coordinación del grupo de profesionales en el área de ingeniería civil, dando revisión técnica al componente estructural de los Proyectos urbanísticos.	Durante el presente periodo se realizó acompañamiento técnico a los cinco (5) ingenieros civiles del área de revisión estructural, geotécnica y de conocimiento en el área de la ingeniería civil. Se trabajó los lineamientos de evaluación para los diferentes proyectos de licenciamiento de cerramiento.
6. Elaborar informes técnicos relacionados con las actividades asignadas, los Proyectos revisados y licencias urbanísticas expedidas según los requerimientos de la Dirección de Urbanismo.	Durante este periodo se atendieron mesas técnicas de asesoría a profesionales que solicitaron orientación sobre la evaluación de proyectos en los componentes de geotecnia y diseño estructural que realizan trámite de licenciamiento.

NOTA: La documentación producida y elaborada que se relacionó a continuación y obra como evidencia y soporte en cada uno de los procesos de selección publicados en la plataforma SECOP II por el supervisor a cargo, al igual que archivos adjuntos al ONE DRIVE por medio del correo personal; qualteros.urbanismo@gmail.com a la carpeta compartida por la dirección de urbanismo denominada “REVISION DE SOLICITUDES 2024-2027”.

El presente informe contiene el documento soporte de pago correspondiente, para aquellos contratistas NO obligados a facturar electrónicamente, y se entenderá presentado y aceptado con las firmas electrónicas impuestas a través del SECOP II.