

📍 Calle 11 #14-30 Chía - Cundinamarca
☎ +57 3125172603



Chía, 4 de septiembre de 2024.


Doctor
CAMILO ANDRÉS SARMIENTO OSORIO
Profesional Universitario
Supervisor Contrato CTO 010-2024
Personería Municipal de Chía
Cra 11 No 17-50
Chía Cundinamarca
Ciudad

REF: CONTRATO CTO 010-2024 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACIÓN, CON SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL VEHÍCULO CON PLACA OSM-109 DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA.

Respetado Señor Supervisor.

De acuerdo con el asunto de la referencia, me permito presentar a usted el informe de ejecución contractual para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO VILLAMIL BOSSACC
1.072.654.10 DE CHIA
RENO SABANA RS TALLER SAS
NIT 901797105-3
CELULAR 3125172603

Anexo:
factura RST28
Informe de Actividades
Copia Rut
Planilla Seguridad Social
Certificado de Pago de Seguridad Social

📷 @renosabanars_taller
📘 Reno Sabana R.S Taller
✉ renosabanarstaller@gmail.com

📍 Calle 11 #14-30 Chía - Cundinamarca

📞 +57 3125172603



Chía, 4 de septiembre de 2024.

Doctor

CAMILO ANDRÉS SARMIENTO OSORIO

Profesional Universitario

Supervisor Contrato CTO 010-2024

Personería Municipal de Chía

Cra 11 No 17-50

Chía Cundinamarca

Ciudad

REF: CONTRATO CTO 010-2024 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACIÓN, CON SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL VEHÍCULO CON PLACA OSM-109 DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA.

De acuerdo al tema del asunto y teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y obligaciones específicas contenidas en el contrato en mención me permito relacionar el diagnóstico realizado al **vehículo de placas OSM 019 propiedad de la Personería Municipal de Chía** de acuerdo al ítem 19 del contrato:

Descripción

Se realizó proceso de diagnóstico automotriz al vehículo de placas OSM 019 de propiedad de la personería municipal de Chía de acuerdo al ítem 19 del contrato, de la siguiente manera:

1) Se recibe vehículo de placas OSM 019 en las instalaciones de Reno Sabana RS Taller SAS, para Diagnóstico, fue llevado a la Zona de Inspección, puesto en elevador correspondiente, para detectar y diagnosticar el estado mecánico del vehículo, generando la siguiente información:

- Se revisó el sistema de inyección del vehículo, el cual presenta fallas al encendido del vehículo, por lo tanto se hizo necesario realizar el desmonte del tanque de combustible con su respectiva bomba para realizar la descontaminación del sistema y las líneas de conducción de combustible
- Se realizaron las pruebas correspondientes al funcionamiento de la bomba de combustible en banco de prueba.
- Con la revisión general del automotor se pudo evidenciar que el vehículo de placas OSM 019 tiene fallas mecánicas en el sistema electrónico del mismo.
- Se entrega el vehículo encendido, y se sugiere realizar mantenimiento al sistema electrónico previa autorización de la entidad.

📷 @renosabanars_taller

📌 Reno Sabana R.S Taller

✉ renosabanarstaller@gmail.com

Nit: 901797105-3

📍 Calle 11 #14-30 Chía - Cundinamarca

☎ +57 3125172603



📷 @renosabanars_taller

📘 Reno Sabana R.S Taller

✉ renosabanarstaller@gmail.com

Nit: 901797105-3

📍 Calle 11 #14-30 Chía - Cundinamarca

☎ +57 3125172603



A la espera de sus comentarios me suscribo de usted

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO VILLAMIL BOSSACC
1.072.654.10 DE CHIA
RENO SABANA RS TALLER SAS
NIT 901797105-3
CELULAR 3125172603

📷 @renosabanars_taller

📘 Reno Sabana R.S Taller

✉ renosabanarstaller@gmail.com